fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Regeneracja stopnia głównego i serwozaworu MOOG



Producent : partnership

Numer produktu:
RS2010

Description

Przyjęte do naprawy zawory poddawane są wstępnej kontroli w celu określenia zakresu wymaganej naprawy.

Kontrola na wejściu

stopień główny MOOG-HYDROLUX

- stan tłoka (tarcie tłoka)
- wyjście elektroniki
- położenie przetwornika przemieszczenia
- elektronika z przetwornikiem przemieszczenia
- O-ringi i pierścienie uszczelniające

stopień pilotujący MOOG

Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- stan filtrów
- rozdzielacz wiązki
- jakość oleju
- luz między tłokiem a tulejami
- elektronika z przetwornikiem przemieszczeń
- O-ringi
- zachowanie się sterowania w zakresie małych sygnałów
- ustawienie zerowe
- stan dysz

zawór izolacyjny

- O-ring

Po zatwierdzeniu zlecenia naprawy przeprowadzane są wymagane czynności serwisowe, które są dokumentowane. Na koniec przeprowadzany jest test funkcjonalny z tworzeniem i oceną diagramów.

Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.