

## Regeneracja pieca dozującego StrikoWestofen WESTOMAT



**Producent :** partnership

**Numer produktu:**  
RO4010

### Description

| Nr art. | Model              | Pojemność [kg] |
|---------|--------------------|----------------|
| RO4010  | Westomat W 450 S   | 450            |
| RO4020  | Westomat W 650 S   | 650            |
| RO4030  | Westomat W 650 SL  | 650            |
| RO4040  | Westomat W 900 S   | 900            |
| RO4050  | Westomat W 900 SL  | 900            |
| RO4060  | Westomat W 1200 S  | 1200           |
| RO4070  | Westomat W 1200 SL | 1200           |
| RO4080  | Westomat W 1700 S  | 1700           |
| RO4090  | Westomat W 1700 SL | 1700           |
| RO4100  | Westomat W 2300 S  | 2300           |
| RO4110  | Westomat W 2300 SB | 2300           |
| RO4120  | Westomat W 3100 S  | 3100           |

### Remont ogniotrwały pieców dozujących

Zakres remontu:

- Usunięcie wymurówki ogniotrwałej
- Ułożenie izolacji
- Wykonanie szalunków
- Spawanie kotew
- Renowacja drzwi
- Nakładanie betonu na podłogę i ściany
- Budowanie łuków
- Wiercenie otworów
- Nanoszenie betonu na powłokę izolacyjną
- Czyszczenie krawędzi pieca i malowanie

Czas dostawy

na zapytanie

Cena

na zapytanie

