

## System inspekcji rentgenowskiej YXLON MU 231 ZU2267, używany



**Producent :** Yxlon

**Numer produktu:**  
ZU2267

## Description

System kontroli rentgenowskiej

Producent	YXLON
Typ	MU 231
Rok	2008
Maks. kV	160
mA	6.25
Uwagi	do kontroli felg aluminiowych 12" - 19"

Czas dostawy	natychmiast
Cena	na zapytanie

