

System inspekcji rentgenowskiej YXLON MU 231 XL ZU2268, używany



Producent : Yxlon

Numer produktu:
ZU2268

Description

System kontroli rentgenowskiej

Producent	YXLON
Typ	MU 231 XL
Rok produkcji	2006
Maks. kV	160
mA	6.25
Uwagi	do kontroli felg aluminiowych 12" - 24"

Czas dostawy

natychmiast

Cena

na zapytanie

